

# LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL

Eu, Rodrigo Ferreira Araujo, Engenheiro Civil, registrada no CREA-MA 111974918-2, vinculada a Prefeitura Municipal de Bom Jardim - MA, segue abaixo o laudo de avaliação técnico de uma edificação unifamiliar de pavimento térreo e superior.

SOLICITANTE: Prefeitura Municipal de Bom Jardim - MA

OBJETO VISTORIADO: Imóvel situado na Rua Santo Antonio, N º 142, Centro - Bom Jardim - MA

PROPRIETÁRIO (A): Keven Lopes Cavalcante

OBJETIVO: Verificação das condições do imóvel para locação.



### 1. INTRODUÇÃO

Atendendo à solicitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA, segue abaixo o detalhamento do laudo de vistoria de um imóvel para atender a demanda de locação de imóvel, onde funcionará a Vigilância Sanitária, vinculado a Secretária de Saúde.

#### 2. OBJETIVO

O presente laudo técnico tem por objetivo, determinar as condições físicas do imóvel unifamiliar situado da Rua Santo Antonio, Nº 142, Centro, Bom Jardim - MA, onde verificouse a necessidade da Locação de um imóvel para funcionará a Vigilância Sanitária de Bom Jardim - MA.

### 3. PRINCÍPIOS E RESSALVAS

O Laudo foi elaborado com estrita observância dos postulados constantes dos Códigos de Ética Profissional do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. (CONFEA) e do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia (IBAPE).

O avaliador assume a responsabilidade sobre a matéria de Engenharia estabelecida em Leis, Códigos ou regulamentos próprios.

No Laudo de Avaliação apresentado presume-se que as dimensões constantes das documentações oferecidas estão corretas.

Não foram efetuadas investigações específicas no que concerne a defeito dos títulos, invasões, hipotecas, superposições de divisas e outros, por não integrarem ao objetivo desta avaliação. Os honorários profissionais do avaliador, não estão de forma alguma relacionados à conclusão deste Laudo.

Todas as opiniões, análises e conclusões emitidas neste laudo, foram baseadas nas informações colhidas através de pesquisas e levantamentos efetuados, admitindo-se como verdadeiras as informações prestadas por terceiros.



Consideramos, para fins de avaliação, que o imóvel se encontra livre e desimpedido de quaisquer ônus ou dívidas ou impedimentos judiciais ou extrajudiciais que possam influenciar, de algum modo, na posse e usufruto imediato do mesmo.

### 4. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL

Trata-se de um imóvel para fins residenciais, onde tem uma área construída útil de 130,96 m² no pavimento térreo e no pavimento superior área de 100,52 m², em boas condições de uso, o imóvel está localizado próximo ao centro comercial de Bom Jardim, o seu LEIAUT é constituído de 01 (uma) Sala, 02 (dois) Quartos, 01 (uma) Cozinha, 01(uma) Garagem 01(uma) Dispensa, 03 (três) Banheiros, 01(uma) varanda, 02(duas) Lavanderias.

### 5. DETALHAMENTO DO ESPAÇO FÍSICO

01 Sala: A sala é acessada por uma escada, com área construída de 30,20 m² em boas condições de uso.

**02 Quartos:** É composto por piso em revestimento cerâmico, com área construída de variando de 11,73 m², 9,92 m², ambientes em boas condições de uso e pintura em dia.

03 Banheiros: Os banheiros possuem 01bacia sanitária, 01cuba com coluna, 01chuveiro, 01torneira, acessórios como papeleira, o ambiente possui revestimento cerâmico no piso e paredes.

**01 Varanda:** Ambiente com uma área construída de 9,54m², com revestimento cerâmico em boas condições de uso.

**01 Cozinha:** Ambiente construído em alvenaria e piso de revestimento cerâmico, com uma área construída de 9,54m².

**01 Garagem:** Ambiente amplo que dar acesso a sala do veterinário e os demais ambiento do pavimento térreo, com uma área construída útil de 90,36m² é acessado por um portão de correr.

.

Disp Nº 012/2521 \_\_\_\_\_ PA 023/2021 FLS 12 ECML ASSINATURA

#### 6. ENCERRAMENTO:

Este signatário apresenta o presente trabalho concluído, constando de 9 folhas em papel formato A4, digitadas de um só lado, todas rubricadas, mais o anexo contendo as fotos do imóvel e a planta baixa, que segue devidamente assinada, colocando-se à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Rodrigo Ferreira Araujo Engenheiro Civil CREA-MA 111974918-2

Rodrigo Ferreira Araujo

Engenheiro Civil

CREA-MA 111974918-2



# **ANEXOS**



## FOTOS DO IMÓVEL VISTORIADO:

Facada do imóvel:





### Sala:



### Cozinha:






# Quatos:



## Varanda:





### Banheiro:



Rodrigo Ferreira Araujo Engenheiro Cmi CREA-MA 111974918-2










Tabela de ambiente			
Name	Area	Perimetro	Contagen
WC	1.81 m²	5.40	1
WC2	1.81 m²	5.40	1
Lavado	5.47 m²	9.75	1
Lavanderia	13.5 m <sup>3</sup>	18.80	1
Sala do Veterinário	18 m²	18.00	1
Garagem	90.36 m²	44.65	1
Total geral, 6	130.96 m²	102.00	



RONIELLE GOMES ARAUJO Engenheira Civil CREA-MA:111952888-7 BOM JARDIM

PREFEITURA DE BOM JARDIM - MA

VIGILÂNCIA SANITARIA

Escela